



2. 洪水・土砂災害からの逃げ時を考えましょう


2.1 提供されるさまざまな情報



注意報・警報・特別警報




高解像度降水レーダー




危険度分布情報

すさみ町	今後の推移 (警報級 / 注意新級)													
発表中の 警報・注意新等の種別	15-18	18-21	21-24	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	0-3	3-6	
大雨 (豪水害)														
洪水 (洪水害)														
強風 (暴風・暴風暴)														
波浪 (暴風(メートル)														

時系列の注意報・警報



土砂災害警戒情報



台風進路予報


●気象庁 / <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/ooametyphoon/index.html>

近年、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって、河川の氾濫や土砂災害が発生しています。上記URLからダウンロードできるパンフレット「大雨や台風に備えて」では、大雨や台風の時に気象庁から発表する情報について解説しています。



二次元バーコードからスマートフォンでもダウンロードできます。

2.2 情報の伝達経路と取得する手段



防災わかやまメール配信サービスで、すさみ町の防災情報を受け取ることができます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

2.3 周辺の異常を監視しましょう

避難行動へ移す「防災スイッチ」



「防災スイッチ」とは？

「防災スイッチ」とは、大雨などで気象災害の発生が予想されるとき、気象情報や周囲の状況をもとに事前に決めておく日常生活を避難行動に移すスイッチ(きっかけ)のことです。(矢守・竹之内)

自分たちの身を自分たちで守るために、事前に「防災スイッチ」を地域でリーダー等とともに決めておきましょう。


例えば、
・〇〇川の水位が土手まで来たら
・山の湧水がいつもと違う時 等

京都大学防災研究所 巨大災害研究センター 矢守 克也 教授 / 香川大学 創造工学部 竹之内 健介 講師
取組事例 <https://bosaiswitch.net/researches/kawamo/>

洪水

内水氾濫

急に発生した豪雨によって、降った雨が水路や下水道等に排水できずに起こる氾濫です。



前兆現象

マンホールや排水溝から水が排出されたり、アンダーパスに水が溜まるなど。

外水氾濫

大雨で河川の水位が堤防の高さを越えたり、壊れて河川から水があふれて発生する氾濫です。




前兆現象

堤防の側面などから、濁った水が漏れ出したり、堤防に亀裂が生じるなど。

土砂災害

がけ崩れ

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や地震等でゆるみ、突然崩れ落ちる現象です。




前兆現象

がけに割れ目が見えたり、水が噴出、または小石がバラバラと落ちてくなど。

土石流

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨等によって、一気に下流へと押し流される現象です。




前兆現象

山鳴りが聞こえたり、川の流が濁り流木が混ざり始める、雨が降り続けているのに川の水位が下がるなど。

地すべり

斜面の一部あるいは全面が地下水の影響と重力によって斜面下方に移動する現象です。



前兆現象

地面にひび割れができたり、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が噴き出すなど。